

Vizsgálati teszt riport - TEST REPORT

Job No. EST-22-1038-00-00	Data 25/03/2022	<i>Vs. rif.: prev. MTIC-IT-VP-EST-1056-22-00 ordine del 01/03/2022</i>
Kérvényező / Applicant	EMME ANTINCENDIO S.r.L. Via del molino, 40 – 52010 Corsalone (AR)	
Termék <i>Azonosítás és részletek / Product Identification and description</i>	„22066-2” nevű vízbázisú tűzoltó készülék (lásd a mellékelt műszaki adatlapot)	
Szabványos vizsgálat / Reference standard	750 Wh-s lítium akkumulátor oltási tesztje 22066-2 nevű vízbázisú tűzoltó készülékkel	
Teszt időszak / Trial period	01/03/2022 – 25/03/2022	
Eredmények / Results	következő oldalon	
Labortechnikus / Laboratory Technician	Ing. Riccardo Buratti	
Részlegvezető / Director of the Sector	Dott. Ing. Giovanni Vita	

Ez a vizsgálati jelentés, amely csak teljes egészében reprodukálható, csak a vizsgált termékre vonatkozik.
This test report refers only to the tested items and it can be reproduced only in its full version.

Beérkezett anyag 10/03/2022 – A kérelmező által mintavételezett
Material received on 10/03/2022 - Sampling performed by the Applicant

Vizsgálati teszt riport - TEST REPORT

Job. No. EST-22-1038-00-00

Test Report

Test report n°	Felülvizsgálat oka <i>Reasons for revision</i>	Dátum <i>Date of issue</i>
LAB-22-1038-00-00	Pubblicazione originale <i>Original publication</i>	25/03/2022
---	---	---
---	---	---

Teszt helye / Testing Location

Campo Prove RT CERT s.r.l. via della Stazione Carbonara Ticino (PV). Field Test RT CERT s.r.l. via della Stazione Carbonara Ticino (PV).

Vizsgáló Laboratórium egyéb mellékletei / Other Test Laboratory's Attachments

Allegato #V1: Video spegnimento "EMME (EST-22-1038) Cam1"
Attachment #V2: Video spegnimento "EMME (EST-22-1038) Cam2"

Csatolmányok listája / List of Attachments

Attachment #1: Scheda tecnica estintore Mod. STE (denominazione commerciale "22066-2")
Attachment #2: DCPREV n. 0005735 del 18/04/2019 "atto di omologa estintore denominato 22066-2"
Attachment #3: Certificato PED assieme "CE-1370-PED-H-EMM 001-15-ITA-rev-D"
Attachment #4: Certificato PED serbatoio "DGR-0036-QS-778-16"
Attachment #5: Certificato CHN/Q-08 0293
Attachment #6: Rapporto di prova n. 20171495/EM 28 "Rapporto di prova MPA Dresden"
Attachment #7: EMME 1573 del 28/11/2016 "Certificate Analisi Schiuma"
Attachment #8: Disegno EMME 22066-2
Attachment #9: Disegno EMME 22066-3
Attachment #10: Disegno EMME 22066-4
Attachment #11: Disegno EMME 22066-5
Attachment #12: 0083-x5 "Fac-simile Etichetta" del 11/03/2022
Attachment #13: Scheda Tecnica "N-EPTANO PURO ES.UTF F.N. K 137 – Codice Pr"
Attachment #14: Manuale batteria "Bosch-eBike-Manual-Power-Tube-750-MY22-WEU"

Vizsgálati teszt riport - TEST REPORT

Job. No. EST-22-1038-00-00

Teszteredmények/Test results

Időpont Video/ <i>Minute Video</i> Attachment #V1: Video spegnimento "EMME(EST-22-1038) Cam1"	Leállás időtartama/ <i>Shutdown duration (")</i>	Újraindítás/ <i>Restart</i>
00:07:53	$\Delta = 0$	Első leállás <i>First shutdown (9")</i>
00:08:05	$\Delta = 12''$	Első újraindítás <i>First restart</i>
00:08:10	$\Delta = 5''$	Második leállás <i>Second shutdown (23")</i>
00:08:40	$\Delta = 30''$	Második újraindítás <i>Second restart</i>
00:08:46	$\Delta = 6''$	Harmadik leállás <i>Third shutdown (5")</i>
00:09:16	$\Delta = 30''$	Harmadik újraindítás <i>Third restart</i>
00:09:32	$\Delta = 15''$	Negyedik leállás <i>Fourth shutdown (8")</i>
00:10:36	$\Delta = 64''$	Ötödik leállás <i>Fifth shutdown (16")</i>
00:11:00	$\Delta = 24''$	Negyedik újraindítás <i>Fourth restart</i>
00:11:33	$\Delta = 33''$	Hatodik leállás <i>Sixth shutdown (9")</i>
00:12:24	$\Delta = 51''$	Ötödik újraindítás <i>Fifth restart</i>
00:12:34	$\Delta = 10''$	Hetedik leállás <i>Seventh shutdown (11")</i>
00:13:23	$\Delta = 49''$	Hatodik újraindítás <i>Sixth restart</i>
00:13:27	$\Delta = 5''$	Nyolcadik leállás <i>Eighth shutdown (3")</i>
00:15:03	$\Delta = 90''$	Hetedik újraindítás <i>Seventh restart</i>
00:15:16	$\Delta = 5''$	Kilencedik leállás <i>Ninth shutdown (3")</i>
00:21:32	$\Delta = 376''$	Tizedik leállás <i>Tenth shutdown (36")</i>
		Teszt vége END OF THE TEST
		Scarica aggiuntiva Additional downloads

Megjegyzés

A fent meghatározott körülmények között használt tűzoltó készülék hatékonyan képes megfékezni a használt akkumulátorral azonos vagy alacsonyabb jellemzőkkel rendelkező akkumulátorból származó lángokat.

Ezért több mint 5 percet tesz lehetővé az akkumulátor biztonságos mozgatásához.

A vizsgálati körülmények között az oltóanyag maradék kapacitása is elegendő az előírt határidőn túli további kibocsátáshoz.

The fire extinguisher used under the conditions specified above is effective in containing flames from a battery with the same or lower characteristics than the one used.

It therefore allows more than 5 minutes to safely move the battery.

Under the test conditions there is also sufficient residual capacity of the extinguishing agent for an additional discharge beyond the prescribed time limit.